

PREDNOSTI, NEGA I ODRŽAVANJE SUDOPERA ALVEUS OD NERĐAJUĆEG ČELIKA MONARH KOLEKCIJE

PREDNOSTI SUDOPERA ALVEUS OD INOXA – MONARH KOLEKCIJA

- jedinstveni metalni sjaj,
- izuzetna otpornost posebne zaštitne površine(keramički nitrid)
- povećana otpornost na ogrebotine
- sudopere izrađene od premiummateriala CrNi18/10 (AISI 304)
- otpornost na visoke i nagle temperaturne promene(termički šok)
- mogućnost kombinovanja sa slavinama u istim bojama
- lako i jednostavno čišćenje, što omogućava visok nivo higijene
- prelep odsjaj inoxa
- garancija 5 godina

Nerđajući čelik u površinskoj obradi, dostupan je u četiri metalne nijanse:

- gold(zlato)
- copper(bakar)
- bronze(bronza)
- anthracite(zagasito siva)



NEGA I ODRŽAVANJE SUDOPERA IZ MONARH KOLEKCIJE

Preporučujemo redovno čišćenje i brisanje sudopera do suhog – idealno svako veče nakon upotrebe. Redovno brisanje sudopera mekanom krpom do suhog onemogućava nakupljanje vodenog kamenca i stvaranje neželjenih mrlja.

Koristite mekane spužvice ili krpe i blage tekućine za čišćenje, kao što su posebna sredstva za čišćenje nerđajućeg čelika. Poštujte uputstva za upotrebu, koje ste primili sa sredstvom za čišćenje.

Ako ste u nedoumici, proverite učinak sredstva za čišćenje najpre na »skrivenoj« površini (npr. na donjem spoljnom nevidljivom delu sudopera).

IZBEGAVAJTE GREŠKE KOD ČIŠĆENJA

- izbegavajte dugotrajni dodir sa sredstvima za čišćenje koja sadrže izbeljivače – isperite u roku od 10 minuta -
- odmašćivačima odvoda, koji sadrže natrijev hidroksid – isperite u roku od 15 minuta
- korozivnim namirnicama (sol, sirće, alkoholi, voćni sokovi, čaj, senf, majoneza itd.) isperite u roku od 15 minuta
- snažnim hemikalijama (kao što su koncentrisane kiseline ili lužine) – isperite odmah.
- ne čistite grubim spužvicama, čeličnom vunom, sredstvima za čišćenje srebra i abrazivnim sredstvima.
- posude i pribor, napravljene od običnog čelika i bez površinske zaštite, ne smete odlagati direktno na ili u sudoperu jer mogu otpuštati neželjene čestice koje vremenom uzrokuju pojavu rđe.
- nikako nemojte koristiti abrazivna i agresivna sredstva za čišćenje ili izbeljivače(varikina ili natrijumov hipoklorit);
- nikako nemojte koristiti sredstva za čišćenje srebra, te sredstva za čišćenje odvoda;
- nikako nemojte koristiti čelične vune, i grube sunđere, jer sve ove stvari mogu oštetiti trajno površinu vaše sudopere od nerđajućeg čelika.
- nikako nemojte na sudoperu odlagati lonce ili druge posude neposredno sa štednjaka, jer zbog temperatura koje mogu na dnu dostići i 600 stepeni Celzija, iste mogu izazvati pojavu trajnih fleka i oštećenja.
- izbegavajte upotrebu agresivnih sredstva za čišćenje(sudopera može promeniti boju).

- SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE ALL SHINE (za čišćenje kamenca, mrlja i masnoća)

- sudoporu čistimo sa krpicom na koju smo prethodno naneli malo sredstva ALLSHINE
- tvrdokorne mrlje i ostatke vodenog kamenca čistimo tako što nanesimo sredstvo na površinu i ostavimo da deluje 5 minuta;
- nakon toga isprati krpicom (može i malo det. za suđe) , dobro isprati i posušiti;
- ovde izbegavajte kružne pokrete, znači samo u smeru četkanja.

